
отверстия 5мм
отверстия 5мм
потом зенкануть
сверлом 10мм
отверстия просверлить по
месту и зенкануть
сверлом 10мм