



# Пимечания

- 1 Замена микросхемы DD2:  
IR4426, MC34151D, MC33151D,
- 2 VT1 - IRF9Z34  
VT2 - IRL3705
- 3 DA1 можно заменить на LM2940T-5.0